

城中区《关于加强生态环境常态化监督管理和 问责的实施意见》问题线索台账（三季度）

序号	问题线索	问题线索来源	时间	责任单位	整改情况	备注
1	泉尔湾塬农业科技示范园道路两侧树林内存在乱丢弃生活垃圾现象。	区中央生态环境保护督察反馈问题整改工作专班巡查发现	6月14日	总寨镇政府	总寨镇政府按照属地化管理原则，督促泉尔湾村委进行了整治，并与泉尔湾塬达成协议，由泉尔湾塬安排专人每周周一、周六、周日对林地内的生活垃圾进行清理。	
2	香格里拉大道9号沿街铺面的“盛都汽修”门前路面有油渍污点。	区中央生态环境保护督察反馈问题整改工作专班巡查发现	6月25日	区城市管理局	区城市管理局已督促商户对油渍污点进行清理，并加强日常监管，严防问题反弹。	
3	沈家寨鸿沟滩西宁坤业废旧物资回收有限公司出入口处道路扬尘浮土较多。	区中央生态环境保护督察反馈问题整改工作专班巡查发现	6月25日	区发展和改革委员会	区发展和改革委员会已督促企业对道路浮土进行清扫，并要求企业加强日常保洁洒水力度。	
4	泉尔湾村至上野牛沟村道路旁自然沟壑内有私自倾倒垃圾现象。	区中央生态环境保护督察反馈问题整改工作专班巡查发现	7月10日	总寨镇政府	总寨镇政府已进行清理。	

5	逮家寨村“鑫祥岳仓储”背后私自倾倒装修垃圾。	区中央生态环境保护督察反馈问题整改工作专班巡查发现	7月10日	总寨镇政府	总寨镇政府已进行清理。
6	城中区南大街宏觉寺街11号院楼下一家餐饮单位后厨外墙包裹的隔音棉，有小部分脱落。	区中央生态环境保护督察反馈问题整改工作专班巡查发现	7月17日	区生态环境局	区生态环境局已要求餐饮单位负责人修复脱落的隔音棉。
7	人民街15号院雪峰商贸城内餐饮门店夜间操作油烟机噪音扰民。	12345转办	7月28日	人民街街道办事处、区生态环境局	已要求商户使用隔音棉包裹烟道，并更换小功率油烟净化器减少噪声污染。
8	莫家街夜市餐饮门店垃圾桶桶身油污污染严重，垃圾桶周边地面存在油污。	仓门街街道办事处巡查发现	7月15日	仓门街街道办事处	已要求莫家街夜市负责人及相关责任餐饮门店对垃圾桶及周边地面进行清洗。
9	宏觉寺街58号院沿街餐饮门店“川香聚”将后厨排气口通向院内，造成油烟扰民。	仓门街街道办事处巡查发现	8月1日	仓门街街道办事处	经与餐饮单位负责人沟通，餐饮单位将排气口接入后厨烟道，废气经烟道排放。
10	万科时代都会35号楼南侧绿化带堆放生活垃圾和装修垃圾。	区中央生态环境保护督察反馈问题整改工作专班巡查发现	8月15日	南川西路街道办事处	南川西路街道办事处已协调万科时代都会物业对绿化带内堆放的生活垃圾和装修垃圾进行清理。
11	红星天铂小区至原沈家沟垃圾填埋场道路沿线存在扬尘污染现象。	区中央生态环境保护督察反馈问题整改工作专班巡查发现	8月16日	区城市管理局	已现场告知负责人项目施工期间及时清理路面扬尘污染，保持路面干净整洁，于8月17日整改完毕。

12	红星天铂小区至原沈家沟垃圾填埋场道路沿线存在乱丢弃生活垃圾现象。	区中央生态环境保护督察反馈问题整改工作专班巡查发现	8月16日	南川西路街道办事处	街道联合瑞杰环卫公司已将红星天铂小区至原沈家沟垃圾填埋场道路沿线丢弃的生活垃圾进行清理，现已清理干净。
13	南川东路54号院垃圾桶周边卫生较差，垃圾桶体较脏，气味难闻。	群众反映	8月5日	南川东路街道办事处	社区工作人员督促小区保洁员对该处卫生进行清理，并对小区垃圾箱进行清洗。同时要求保洁员加强日常保洁力度。
14	七一路350号院内堆放垃圾。	巡查发现	8月1日	礼让街街道办事处	工作人员到现场及时督促物业完成整改。
15	南川西路131号农牧金苑小区正前方废品回收站点设置不合理。	12345转办	7月3日	区发展和改革委员会	区发展和改革委员会联合区市场监督管理局、城市管理局、生态环境局、南川西路街道办事处等单位于7月19日将2家废品收购站进行取缔。
16	人民街办事处华德花园垃圾收集点清理拉运不及时。	城管局无人机中队航拍	6月24日	人民街办事处	已安排人员完成清理。
17	南川河道旁堆放生活垃圾。	城管局无人机中队航拍	7月8日	南川西路街道办事处	已安排人员完成清理。
18	沈家沟内堆放垃圾。	城管局无人机中队航拍	7月31日	南川西路街道办事处	已安排人员完成清理。
19	高速沿线周边堆放垃圾。	城管局无人机中队航拍	8月1日	交控集团	已安排人员完成清理。

20	大新街夜市存在地面有油污、餐厨垃圾桶无盖、脏乱等问题。	巡查发现	7月2日	饮马街街道办事处	饮马街街道办事处联合各相关单位组成夜市专项整治专班，每晚对大新街夜市及周边进行巡查，持续推动夜间市容管理规范化，不断加强对夜市餐厨垃圾桶、油烟、环境卫生整治力度，并督促夜市管理所每日定时对摊位地面进行清洗消杀。各餐饮摊位更换了新的餐厨垃圾桶，并严格按照《西宁市餐厨垃圾管理办法》执行餐厨垃圾的收集与存放，垃圾做到日产日清，定时清洗垃圾桶，保持垃圾桶干净整洁。
21	总寨镇逯家寨村马占芳院内生活污水直排	群众反映	7月20日	总寨镇政府	通过与该院住户签订“总寨镇禁止污水直排”告知书，封堵院内排口等措施，已整改完毕。
22	总寨镇杜家庄村杜家沟偷到垃圾	城管局无人机中队航拍	7月25日	总寨镇政府	总寨镇环保工作小组协同村“两委”进行现场清理，已整改完毕。
23	总寨镇张家庄村私屠乱宰导致噪音扰民及污水横流，散发臭味。	12345转办	7月11日	区农业农村局	现场拆除吊挂的微型电动葫芦，清理锅灶等屠宰工具。
24	受降雨影响，中心广场污水井外溢，导致广场西侧道路被污染，产生异味。	巡查发现	6月22日	区市政公用服务中心	及时组织人员及冲洗车辆对路面污物进行了清理和冲洗，尽快恢复道路本色，打造干净整洁的城区环境。

25	互助巷餐厨垃圾收集点在洁神餐厨垃圾处理公司收运过程中泔水油污污染路面，产生异味。	巡查发现	7月10日	区市政公用服务中心	及时安排人员及冲洗车辆进行了清理和冲洗。
26	礼让片区、南滩片区小型垃圾清运车辆冲洗不及时，产生异味。	巡查发现	7月18日	区市政公用服务中心	及时组织人员及车辆对垃圾清运车辆车体及四分类垃圾桶进行了冲洗。
27	南关街垃圾中转站异味，影响周边市民生活。	城中区网络舆情	7月18日	区市政公用服务中心	安排冲洗车辆对中转站及周边环境进行清洗、消杀。
28	前营街16号院内，一餐饮单位后厨外墙油污污染严重。	区中央生态环境保护督察反馈问题整改工作专班巡查发现	8月21日	区生态环境局	区生态环境局已要求餐饮单位负责人对破损的烟道进行修复，并对已被油污污染的后厨外墙墙面进行清理粉刷。
29	城南新区浙江街建桥宾馆院内，一餐饮单位后厨油烟直排、外墙油污污染严重。	巡查发现	8月21日	区生态环境局	区生态环境局已要求餐饮单位负责人对油烟净化设施进行清洗保养，并对已被油污污染的后厨外墙墙面进行清理粉刷。
30	同安路废品收购站污水接入雨水管网。	自查发现	6月11日	区城乡建设局	铺设150米污水管道，将废品收购站污水接入同安路污水管道，封堵同安路雨水井内污水管口。
31	同安路湟中粮食局污水接入雨水管网。	自查发现	8月13日	区城乡建设局	铺设50米污水管道，将湟中粮食局污水接入同安路污水管道，封堵同安路雨水井内污水管口。

32	新民街五金土产部污水接入雨水管网。	自查发现	7月11日	区城乡建设局	更换新民街五金土产部门前老化破损污水管道60米，修复破损污水管壁。
33	南关街52号院内臭气熏天。	居民投诉	6月3日	区城乡建设局	将原有雨污水官网拆除后，浇筑混凝土管沟并安装雨污水管网，并将院内雨污水管网接入南关街市政管网。
34	宏觉寺街11号“泵房小厨”后厨外墙包裹的隔音棉有小部分区域脱落。	巡查发现	9月3日	区生态环境局	已督促餐饮单位负责人对脱落的隔音棉进行修复。
35	前营街16号院内，一餐饮单位后厨外墙存在油污污染情况。	巡查发现	9月3日	区生态环境局	已督促餐饮单位完成后厨外墙油污的清理，以及被油污污染墙面的粉刷工作。
36	南山“农村厕所革命教学基地”对面道路旁的围墙倒塌、砖瓦随意堆积。	区中央生态环境保护督察反馈问题整改工作专班巡查发现	9月3日	南川东路街道办事处	目前，倒塌的围墙已重新修砌，堆积的砖瓦已完成清理。
37	南川东路21号新二区院内存在装修垃圾堆放，未及时进行清理。	群众反映	9月12日	南川东路街道办事处	二机社区督促装修公司对该处装修垃圾进行清理，并告知小区物业单位做好小区环境卫生保洁工作。

38	网格员在日常巡逻中发现瑞康小区3号楼1、2单元四分类垃圾桶出现异味现象。	巡查发现	9月12日	南川东路街道办事处	瑞驰社区已协调物业公司对垃圾桶进行清洁。
39	汛期污水井反溢产生异味。	巡查发现	8月21日	饮马街街道办事处	针对近期汛期污水井外溢引起雨后返臭问题，饮马街街道办事处组织“群众帮办服务中心”专业团队对辖区主次干道、背街小巷、三无楼院雨水井、污水井、雨算子、化粪池开展清掏工作，共出动6人，清掏化粪池5处、污水井101处、雨算子88处。
40	民主街北口老韩家烤肉油烟机异响严重，影响夜间正常休息。	群众反映	9月12日	人民街街道办事处	已要求商户更换油烟净化器设施。
41	南川东路南西山2家无证煤炭销售点无证经营、露天堆放煤炭。	群众反映	9月2日	区发展和改革委员会	南川东路南西山2家无证煤炭销售点场内堆放的煤炭已全部清理干净。
42	七一路344号6号楼1楼警卫连后厨抽油烟机处油污滴在人行道，行人路过粘脚且周边存在异味。	巡查发现	9月5日	礼让街街道办事处	社区工作人员联系负责人及时清洗整改完成。
43	礼让街17号楼院内垃圾桶满溢。	巡查发现	9月11日	礼让街街道办事处	社区工作人员联系负责人及时清洗整改完成。

44	新闻大厦楼院内垃圾桶满溢。	巡查发现	9月20日	礼让街街道办事处	社区工作人员联系负责人及时清洗整改完成。
45	仓门街街道工作人员在日常巡查中发现前营街辖区华侨小区5号楼4单元楼顶平台有住户饲养家禽，散发异味。	巡查发现	9月3日	仓门街街道办事处	工作人员已联系该居民，告知居民禁止在公共区域饲养家禽，并要求居民3日内整改。目前已整改完成，家禽已全部被处理，已无异味产生。
46	澜沧江大街路面存在扬尘污染。	巡查发现	9月11日	区城市管理局	已督促环卫工人清理。
47	奉青路和庄和路丁字路口右侧路面存在扬尘污染	巡查发现	9月13日	区城市管理局	区城市管理局总寨中队已完成清理。
48	万科城偷倒建筑垃圾及杂物	巡查发现	9月4日	南川西路街道办事处	对偷倒的建筑垃圾及杂物进行清理。
49	川西河道沿线偷倒杂物。	巡查发现	9月12日	南川西路街道办事处	对偷倒的建筑垃圾及杂物进行清理。
50	红星二巷杂物乱堆乱放。	巡查发现	9月20日	南川西路街道办事处	对杂物进行清理。
51	仓门街垃圾中转站存在异味。	巡查发现	8月30日	区市政公用服务中心	加强督导力度，加大对该中转站的垃圾清运频次、清洗保洁和消杀除臭管理，并要求家属楼院及小区物业清运车辆不要将餐厨垃圾和生活垃圾混装，避免臭味影响市民正常生活。

52	受降雨影响，南关街污水井外溢，导致路面被污染，产生异味。	巡查发现	9月4日	区市政公用服务中心	及时完成路面污染物的清理。	
53	南川东路21号新二区院内堆放装修垃圾，未及时清理。	群众反映	9月12日	南川东路街道办事处	督促装修公司对垃圾进行清理，并告知小区物业做好小区环境卫生保洁。	