

河道巡查员巡查整治台账

巡查日期	2024年5月6日	记录人	达娃措毛
负责人	谢永涛		
巡查人员	郭武将		
巡查地点	发现问题隐患	备注	
	巡查南川河东岸河道健步道内有无垃圾和垂钓人员	巡河中，一切正常	
现场照片			

河道巡查员巡查整治台账

巡查日期	2024年5月7日	记录人	达娃措毛
负责人	谢永涛		
巡查人员	郭武将		
巡查地点	发现问题隐患	备注	
	巡查南川河东岸河道健步道内有无垃圾	河道一切正常	
现场照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>08:25 2024-05-07 星期二 阴 10°C 西宁市·丁香园</p> <p>今日水印 相机 真实时间 型号 N9HA6DCD414EHM</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>08:26 2024-05-07 星期二 阴 10°C 西宁市·丁香园</p> <p>今日水印 相机 真实时间 型号 U1XETXMPG9H68X</p> </div> </div>		

河道巡查员巡查整治台账

巡查日期	2024年5月17日	记录人	达娃措毛
负责人	谢永涛		
巡查人员	刘统林		
巡查地点	发现问题隐患	备注	
	巡查南川河东岸河道内有垃圾	已让河道保洁进行清理	
现场照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 48%;">  <p>南滩街道河湖巡查</p> <p>时间: 2024.05.17 10:39 天气: 多云 16°C 地点: 西宁市城中区·绿景园 海拔: 2265.8米 方位角: 南 167° 经纬度: 36.609656°N,101.763674°E</p> <p>拍摄人: 今日水印 相机 真实时间 型号 Y4BR1EUXGMZC5</p> </div> <div style="width: 48%;">  <p>南滩街道河湖巡查</p> <p>时间: 2024.05.17 10:40 天气: 多云 16°C 地点: 西宁市城中区·绿景园 海拔: 2265.8米 方位角: 南 191° 经纬度: 36.609656°N,101.763674°E</p> <p>拍摄人: 今日水印 相机 真实时间 型号 LWH34P9PPNUY8P</p> </div> </div>		

河道巡查员巡查整治台账

巡查日期	2024年5月16日	记录人	达娃措毛
负责人	谢永涛		
巡查人员	刘统林		
巡查地点	发现问题隐患	备注	
	巡查南川河东岸草坪内有不文明现象	已进行劝离	
现场照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 48%;">  <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">南滩街道河湖巡查 时间: 2024.05.16 09:34 天气: 阴 15℃ 地点: 西宁市城中区·长青园 海拔: 2261.6米 方位角: 北 14° 经纬度: 36.614260°N,101.765681°E 拍摄人: 今日水印 相机 真实时间 设备: T14HL4623YNYXH</p> </div> <div style="width: 48%;">  <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">南滩街道河湖巡查 时间: 2024.05.16 09:35 天气: 阴 15℃ 地点: 西宁市城中区·长青园 海拔: 2262.5米 方位角: 东北 35° 经纬度: 36.614291°N,101.765794°E 拍摄人: 今日水印 相机 真实时间 设备: DM3YUXPTNMLTE</p> </div> </div>		

河道巡查员巡查整治台账

巡查日期	2024年5月13日	记录人	达娃措毛
负责人	谢永涛		
巡查人员	郭武将		
巡查地点	发现问题隐患	备注	
	巡查南川河东岸河道健步道内有无垃圾、烟头	河道内，一切正常	
现场照片			

河道巡查员巡查整治台账

巡查日期	2024年5月14日	记录人	达娃措毛
负责人	谢永涛		
巡查人员	郭武将		
巡查地点	发现问题隐患	备注	
	检查南川河东岸河道内有无漂浮物、垃圾	对草坪内垃圾进行清理	
现场照片			

河道巡查员巡查整治台账

巡查日期	2024年5月20日	记录人	达娃措毛
负责人	谢永涛		
巡查人员	郭武将		
巡查地点	发现问题隐患	备注	
	检查南川河东岸河道、健步道有无垃圾	河道内，一切正常	
现场照片			

河道巡查员巡查整治台账

巡查日期	2024年5月10日	记录人	达娃措毛
负责人	谢永涛		
巡查人员	郭武将		
巡查地点	发现问题隐患	备注	
	检查南川河东岸河道、健步道有无垃圾	河道内，一切正常	
现场照片	 <p>08:28 2024-05-10 星期五 多云 12°C 西宁市·团省委家属院</p> <p>今日水印 相机 真实时间 型号 KC66WRBYLH2HN</p>		 <p>08:29 2024-05-10 星期五 多云 12°C 西宁市·长青园</p> <p>今日水印 相机 真实时间 型号 PCK6HXPGCKCAP4</p>

河道巡查员巡查整治台账

巡查日期	2024年5月9日	记录人	达娃措毛
负责人	谢永涛		
巡查人员	郭武将、杨军		
巡查地点	发现问题隐患	备注	
	检查南川河东岸河道、健步道有无垃圾	河道内，一切正常	
现场照片			

河道巡查员巡查整治台账

巡查日期	2024年5月11日	记录人	达娃措毛
负责人	谢永涛		
巡查人员	郭武将		
巡查地点	发现问题隐患	备注	
	检查南川河东岸河道、健步道有无垃圾	河道内，一切正常	
现场照片	 <p>08:25 2024-05-11 星期六 多云 9°C 西宁市·长青园 今日水印 相机 真实时间 型号:GG9YABKYU2.2HA9</p>	 <p>08:25 2024-05-11 星期六 多云 9°C 西宁市·长青园 今日水印 相机 真实时间 型号:RPDMX6TDPF.GNT3</p>	

河道巡查员巡查整治台账

巡查日期	2024年5月17日	记录人	达娃措毛
负责人	谢永涛		
巡查人员	郭武将		
巡查地点	发现问题隐患	备注	
	检查南川河东岸河道、健步道有无垃圾	河道内，一切正常	
现场照片			

河道巡查员巡查整治台账

巡查日期	2024年5月20日	记录人	达娃措毛
负责人	谢永涛		
巡查人员	刘统林		
巡查地点	发现问题隐患	备注	
	巡查南川河东岸河道，劝导绿地人员	已进行劝离	
现场照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 48%;">  </div> <div style="width: 48%;">  </div> </div>		